

OPTIMA 50 BT D6 / COMPACT 95L

Mécanisme double volume à câble spécial rénovation / Robinet flotteur latéral hydraulique



- Ensemble spécial rénovation : sans changer de réservoir
- 2 boutons fournis : standard et spécial petits trous de couvercle

Cet ensemble de chasse s'installe sur les bondes SIAMP en rénovation des anciens mécanismes et vous permet de remplacer votre ancienne tirette pour un mécanisme double poussoir, sans changer votre réservoir !

MÉCANISME DE CHASSE OPTIMA 50 D6

- Trop plein : ajustable pré-découpé
- Mécanisme spécial rénovation : ce nouveau bouton permet le passage de la double commande dans un trou de couvercle de seulement 6 mm (anciens réservoirs équipés de mécanismes à tirette)
- Effort d'actionnement inférieur à 20N : pour une hauteur d'eau de 155 mm pour 6 litres
- Pour les trous de couvercle compris entre Ø6 et 18 mm
- Câble de commande : permet une commande excentrée latérale ou frontale
- Bonde en ABS, très robuste
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC



ROBINET FLOTTEUR COMPACT 95L

- Compact
- Fermeture hydraulique
- Silencieux classe acoustique 1
- Mamelon 3/8^e laiton nickelé
- Débit de 0,14 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bars

Compatible avec :
trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

Hauteur réglable (B) :
302 mm mini à 465 mm max

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 149 à 245 mm



Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site www.siamp.fr ou notre chaîne Youtube

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collage		Quantité
				Nb	Kg	
Optima 50 D6/ Compact 95L	37 9650 10	3 24723 006040 5	Boîte	10	-	160